

Gemeinde Ottendorf-Okrilla
Ortschaft Medingen
Ortsvorsteher



Ortschaftsrat Medingen

Am Sportplatz 5
(Vereinshaus)
01458 Ottendorf-Okrilla
✉ Rosental 10
01458 Ottendorf-Okrilla
☎ (035205) 73071
☎ Mobil (0178) 6345700
Telefax (035205) 73071
EdelmannMedingen@aol.com

Gemeindeverwaltung Ottendorf-Okrilla
Radeburger Straße 34
01458 Ottendorf-Okrilla

03.01.2018

Baulicher Zustand des alten Prüfgerätewerkes Medingen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Jäpel
sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Ihnen zuerst noch ein ganz besonders gutes und erfolgreiches
Neues Jahr 2018 mit vielen angenehmen Begegnungen und Gesprächen bei
allerbester Gesundheit wünschen!

Sehr geehrter Herr Langwald,

wir sprachen letztmalig im Juni 2017 über den baulichen Zustand des alten
Firmengebäudes unseres Prüfgerätewerkes Medingen im Rahmen des
Ortsrundganges zur Erarbeitung der Entwicklungskonzeption für die Gemeinde
Ottendorf-Okrilla.

Auf meine wiederholten Einwände bezüglich herabstürzenden Mauerwerks und
die Gefahren welche davon ausgehen, antworteten Sie seiner Zeit, dass diese
Gefahren nach Auffassung der Bauaufsicht noch zu gering bzw. nicht
vorhanden seien, um handeln und Gefahren abwehren zu müssen. Diese
Feststellungen wurden ihrer Aussage nach, in einem zuvor stattfindenden
Vorort-Termin geäußert.

Ich möchte daher diese Gelegenheit noch einmal nutzen und alle Beteiligten
anhand des beigefügten Bildmaterial umfänglich in Kenntnis zu setzen.

Der Bauhof der Gemeinde hat unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen den Straßenabschnitt gesäubert und den sich angesammelten Müll der letzten Monate beseitigt.

Seien Sie also versichert, dass alle jetzt von dem unmittelbar an der Rödertalstraße stehenden Gebäude herabgefallenen Ziegel- und Mörtelstücken keines älteren Ursprungs sind, sondern ausschließlich aus den letzten zwei Wochen des Kalenderjahres 2017 resultieren. Bitte gehen Sie davon aus das die auf dem Bildmaterial zu sehenden Abbruchstücke regelmäßig von Fahrzeugen weiter zerkleinert und "pulverisiert" werden. Seien Sie versichert, dass die 5 bis 10 cm großen Brocken unter Umständen erst am Boden in diese Größe zerschlagen und gegebenenfalls in größeren Stücken aus dem Gebäudemauerwerk brechen. Die Niederschläge und der stetige Witterungswechsel (Frost) werden diesen Zustand weiter beschleunigen.

Ich fordere ALLE hiermit nochmals zu meiner persönlichen Entlastung dazu auf, unverzüglich einschlägige Maßnahmen zu ergreifen, um das Herabfallen von Gebäude- und Mauerwerksteilen auf vorbeilaufende Passanten, sowie den fließenden Fahrzeugverkehr zu verhindern. Die möglicherweise durch Unterlassung entstehenden gesundheitlichen, materiellen und finanziellen Schäden genauso wie daraus resultierende Negativpresse dürfte weder der Gemeinde Ottendorf-Okrilla noch den übergeordneten Behörden zuträglich sein.

Das Gebäude steht unmittelbar an einem intensiv genutzten öffentlichen Straßenabschnitt. Ein ausreichend breiter schützender Bankettstreifen ist nicht vorhanden. Des Weiteren ist die Straße in ausreichender Breite nicht nur fußläufig, sondern auch für Anwohner- und Lieferverkehr unabdingbar, sowie alternativlos.

Mit freundlichen Grüßen



René Edelmann
Ortsvorsteher

Verteiler: Landratsamt Bautzen Bauaufsicht